

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ДЫМОСОСОВ НА ОАО «КАМАСТАЛЬ» МИКРОМАНОМЕТРАМИ И МИКРОБАРОМЕТРАМИ

Н. Н. МОХИРЕВ, М. Ю. ПОСТНИКОВА,
М. В. НЕУПОКОЕВА

Пермский государственный технический университет

Аэродинамические параметры включают: расходы воздушных потоков ($\text{м}^3/\text{с}$ или $\text{м}^3/\text{час}$), потери давления (в данном конкретном случае депрессии) в элементах вентиляционной системы (Па или даПа), температуру ($^\circ\text{C}$), влажность (относительная в %) и влагосодержание (г влаги в одном кг воздуха).

Схема измерения параметров, развиваемых дымососами, приведена на рис. 1.1 и включает измерение перепадов давлений между точками 1–2 (потери на входе из общей трубы-коллектора во всасывающий канал дымососа), 1–3 (потери во всасывающих каналах дымососов и на дроссельных заслонках – flap valves), 4–1 (потери на всем тракте аспирации).

На рис. 1.1 показано условное включение прибора (микроманометра ММН-250) в газоходы. К примеру, между точками 1 и 2 измеренное статическое давление $h_{u\dot{z}m(1-2)}$ равно разности абсолютных давлений в точке 1 и точке 2, которые действуют одновременно на оба колена микроманометра. В точке 1 действует давление (депрессия)

$$h_{\dot{e}\dot{c}\dot{i}.1} = h_{\tilde{n}\dot{o}.1} + h_{\tilde{n}\dot{e}.d.1}, \quad (1)$$

$$\text{в точке } 2 - \quad h_{\dot{e}\dot{c}\dot{i}.2} = h_{\tilde{n}\dot{o}.2} + h_{\tilde{n}\dot{e}.d.2}, \quad (2)$$

а прибор покажет давление, равное

$$h_{(1-2)} = h_{\dot{e}\dot{c}\dot{i}.2} - h_{\dot{e}\dot{c}\dot{i}.1} = h_{\tilde{n}\dot{o}.2} + h_{\tilde{n}\dot{e}.d.2} - (h_{\tilde{n}\dot{o}.1} + h_{\tilde{n}\dot{e}.d.1}), \quad (3)$$

где $h_{u\dot{z}m.1}, h_{u\dot{z}m.2}$ – измеренные давления в точках 1 и 2, даПа;
 $h_{cm.1}, h_{cm.2}$ – статические давления в точках 1 и 2, даПа;
 $h_{ck.p.1}, h_{ck.p.2}$ – скоростные разрежения в точках, создаваемые движущимися потоками, даПа.

Поскольку способ вентиляции (аспирации) всасывающий, то $h_{\dot{e}\dot{c}\dot{i}.2} > h_{\dot{e}\dot{c}\dot{i}.1}$ так же, как и $h_{\tilde{n}\dot{o}.2} > h_{\tilde{n}\dot{o}.1}$. Обозначим общую величину измеренного перепада давления $h_{(1-2)} = h_{\dot{e}\dot{c}\dot{i}.2} - h_{\dot{e}\dot{c}\dot{i}.1}$, а искомую величину перепада статического

давления через $h_{\tilde{n}\delta.(1-2)} = h_{\tilde{n}\delta.2} - h_{\tilde{n}\delta.1}$. Исходя из этого, искомая величина статического давления будет равна

$$h_{\tilde{n}\delta.(1-2)} = h_{(1-2)} - h_{\tilde{n}\delta.\delta.2} + h_{\tilde{n}\delta.\delta.1}. \quad (3)$$

В выражении (3)

$$h_{\tilde{n}\delta.\delta.1} = \frac{\rho}{20} \cdot V_1^2 = \frac{\rho}{20} \cdot \frac{Q_1^2}{S_1^2} \text{ и } h_{\tilde{n}\delta.\delta.2} = \frac{\rho}{20} \cdot V_2^2 = \frac{\rho}{20} \cdot \frac{Q_2^2}{S_2^2}, \quad (4)$$

где V_1, Q_1, S_1 – соответственно скорость (м/с) воздуха, расход воздуха ($\text{м}^3/\text{с}$) и сечение воздуховода в точке измерения (м^2);
 ρ – плотность воздуха, кг/ м^3 .

Перепад давления между точками 1 и 3 определяется аналогично:

$$h_{\tilde{n}\delta.(1-3)} = h_{\tilde{n}\delta.}'' - h_{\tilde{n}\delta.}' = h_{\tilde{e}\zeta i.}''' - h_{\tilde{n}\delta.\delta.}''' - (h_{\tilde{e}\zeta i.}' - h_{\tilde{n}\delta.\delta.}') = (h_{\tilde{e}\zeta i.}''' - h_{\tilde{e}\zeta i.}') - (h_{\tilde{n}\delta.\delta.}''' - h_{\tilde{n}\delta.\delta.}'),$$

или иначе

$$h_{\tilde{n}\delta.(1-3)} = h_{\tilde{e}\zeta i.} - (h_{\tilde{n}\delta.\delta.}''' - h_{\tilde{n}\delta.\delta.}').$$




Рис. 1.1. Измерение параметров дымососа

Для замера аэродинамических параметров в газоходах большого диаметра (от 2 до 3 м), необходим приемник давления – трубка Пито. Но таких приемников давления промышленность не выпускает. Поэтому воспользовались обычной металлической трубкой с внутренним диаметром 4 мм, один конец которой был загнут под прямым углом. Схема замера параметров микроманометром с использованием такого приемника давления показана на рис. 1.2. В схеме подсоединения микроманометра, показанного на рис. 1.2, на один открытый конец микроманометра (его чашу) действует абсолютное атмосферное давление, а на другой конец – атмосферное давление внутри воздуховода, т. е. микроманометром измеряется перепад давлений между внутренней и внешней средами воздуховода. При измерении, к примеру, скоростного напора поочередно меняется положение трубки, как показано на рис. 1.2 (а и б): если “носик” трубки направлен навстречу потоку, то измеренный перепад давления дает полное давление $h_{\text{вн}}^n = h_{\tilde{n}\delta} + h_{\tilde{n}\delta\cdot\delta} - h_{i\text{дii}\delta}$, если «носик» направлен по потоку, то, как известно, измеряется статическое давление, т. е. $h_{\text{вн}}^{\tilde{n}\delta} = h_{\tilde{n}\delta} + h_{\tilde{n}\delta\cdot\delta}$, но тогда разность давлений $h_{\text{изм}} = (h_{\text{вн}}^{\tilde{n}\delta} - h_{\text{вн}}^n) = h_{i\text{дii}\delta}$.




Рис. 1.2. Схема положения приемника давления при измерении скоростного напора

Итак: разность двух измерений дает $h_{\text{напор}}$, откуда скорость в точке $u_i = \sqrt{\frac{20 \cdot h_{i\text{дii}\delta}}{\rho}}$. Для измерения средней скорости скоростные напоры измеряются множество раз в точках равновеликих площадей газохода, для чего условно вся площадь сечения газохода по известной методике делится на элементарные равные площадки. Тогда скорость в центре такой площадки равна

$$u_i = \sqrt{\frac{20 \cdot h_{i\text{дii}\delta.i}}{\rho}}, \text{ а } u_{\tilde{n}\delta} = \frac{\sum u_i}{n} \text{ при } (i = 1 \div n).$$

Измерения микробарометром, как известно, отличаются от измерения микроманометром тем, что микроманометром измеряется перепад давления

между двумя точками одновременно, а микробарометром – только абсолютное давление в точке. К примеру, для измерения микробарометром статического давления в воздуховоде следует сделать два замера: один внутри с помощью трубы (рис. 1.2, а) $h_{\hat{e}\hat{c}i}^{\hat{a}\hat{i}\hat{o}} = D_a - (h_{\hat{n}\hat{o}} + h_{\hat{n}\hat{e}})$, а другой с внешней стороны $h_{\hat{e}\hat{c}i}^{\hat{a}\hat{i}\hat{a}} = D_a$, где P_a – атмосферное давление в месте расположения прибора. Тогда разность измеренных величин будет равна $h_{\hat{e}\hat{c}i} = h_{\hat{e}\hat{c}i}^{\hat{a}\hat{i}\hat{a}} - h_{\hat{e}\hat{c}i}^{\hat{a}\hat{i}\hat{o}} = P_a - P_a + (h_{\hat{n}\hat{o}} + h_{\hat{n}\hat{e}})$, откуда $h_{\hat{n}\hat{o}} = (h_{\hat{e}\hat{c}i}^{\hat{a}\hat{i}\hat{a}} - h_{\hat{e}\hat{c}i}^{\hat{a}\hat{i}\hat{o}}) - h_{\hat{n}\hat{e}}$. Таким образом, микробарометром постоянно фиксируется атмосферное давление.

При измерении скоростного напора для определения скорости потока в точке трубы также меняет свое положение внутри воздуховода, как показано на рис. 1.2, но в первом случае (рис. 1.2, а) замер дает абсолютное давление в точке $h_{\hat{e}\hat{c}i}^n = D_a - (h_{\hat{n}\hat{o}} + h_{\hat{n}\hat{e},\delta} - h_{\hat{i}\hat{a}\hat{i}\hat{i}\hat{\delta}})$ мм рт. ст. так же, как и во втором $h_{\hat{e}\hat{c}i}^{\hat{n}\hat{o}} = D_a - (h_{\hat{n}\hat{o}} + h_{\hat{n}\hat{e},\delta})$. Разность между ними, как и в случае замера микроманометром, $h_{\hat{e}\hat{c}i} = (h_{\hat{e}\hat{c}i}^{\hat{n}\hat{o}} - h_{\hat{e}\hat{c}i}^n) = h_{\hat{i}\hat{a}\hat{i}\hat{i}\hat{\delta}}$. Чтобы замеры имели одинаковую размерность (даПа) следует результаты измерения микроманометром умножать на величину 0,9807, а микробарометром – на величину 13,332.

Встает закономерный вопрос в том, как соотносятся измеренные величины, т. е. являются ли одной и той же величиной скоростное разрежение в трубопроводе (газоходе) и средняя величина скоростного напора

$$h_{\hat{n}\hat{e},\delta} = \frac{\rho}{20} \cdot u_{\hat{n}\hat{o}}^2 = \frac{\rho}{20} \cdot \left(\frac{u_1 + u_2 + \dots + u_n}{n} \right)^2,$$

$$h_{\hat{i}\hat{a}\hat{i}\hat{i}\hat{\delta},\hat{n}\hat{o}} = \frac{\sum h_{\hat{i}\hat{a}\hat{i}\hat{i}\hat{\delta},i}}{n} = \frac{\frac{\rho}{20} (u_1^2 + u_2^2 + \dots)}{n} = \frac{\rho}{20} \cdot \frac{\sum u_i^2}{n},$$

но $u_{\hat{n}\hat{o}}^2 \neq \frac{\sum u_i^2}{n}$, поэтому $h_{\hat{n}\hat{e},\delta} \neq h_{\hat{i}\hat{a}\hat{i}\hat{i}\hat{\delta},\hat{n}\hat{o}}$.